

## รายละเอียดโครงการพัฒนา

แบบ ผ.02

### แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2562

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การพัฒนาความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจจากฐานการท่องเที่ยว การค้าบริการ และการเกษตร แบบครบวงจร

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

#### 1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ   | วัตถุประสงค์  | เป้าหมาย<br>ผลผลิตของโครงการ  | งบประมาณ      |               |               |               |               | ตัวชี้วัด<br>(KPI)                  | ผลที่คาดว่าจะได้รับ                       | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก |
|-----|---|---|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|---|---------------------------|
|     |   |   |   | 2561<br>(บาท) | 2562<br>(บาท) | 2563<br>(บาท) | 2564<br>(บาท) | 2565<br>(บาท) |                                     |   |                           |
| 1   | โครงการขยายเขตประปา<br>(ถนนคลองแหลมฝั่ง<br>ตะวันตก) หมู่ 2                                    | เพื่อให้ประชาชนมี<br>ประปาใช้                       | ขยายเขตประปา<br>-ระยะทาง 1,100 ม.<br>วางท่อ PVC Ø 100 มม.<br>พร้อมอุปกรณ์ประกอบท่อ<br>ช่วงแรกยาว 705 ม.<br>ช่วงที่สองยาว 400 ม. | -             | -             | 385,000       | 220,000       | -             | ร้อยละ ของความพึง<br>พอใจของประชาชน | ประชาชนมีน้ำ<br>สะอาด ใช้<br>อุปโภคบริโภค | กองช่าง                   |
| 2   | โครงการก่อสร้างถนน คสล.<br>วัดกุฎี - บ้านนายประสงค์<br>หมู่ที่ 6                              | เพื่อพัฒนาระบบ<br>คมนาคมให้อยู่ใน<br>สภาพที่ดีขึ้น  | ถนน คสล. กว้าง 5 ม.<br>ยาว 125 ม.<br>หนา 0.15 ม.  | -             | 328,000       | 328,000       | -             | -             | ร้อยละความพึง<br>พอใจของประชาชน     | มีระบบ<br>คมนาคมที่ดี<br>ขึ้น             | กองช่าง                   |
| 3   | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำ ถนนชลประทานบ้าน<br>นางหนับ ผจญจิต - บ้าน<br>นายสมควร หมู่ที่ 7 | เพื่อพัฒนาระบบ<br>ระบายน้ำ แก้ไข<br>ปัญหาน้ำท่วมขัง | รางระบายน้ำ<br>ยาว 163 ม.<br>กว้าง 0.50 ม.<br>ลึก 0.60 ม.   | -             | -             | 440,000       | -             | -             | ร้อยละความพึง<br>พอใจของประชาชน     | ระบบการ<br>ระบายน้ำมี<br>ประสิทธิภาพ      | กองช่าง                   |